

PRACOWNIA ARTHUR SYLWIA HLIWIADCZYN
ul. Wenecka 1, 14-300 Morąg, NIP 741 202 60 53, REGON 363310831



ANEKS

KLAMKI, SZPROSY, WĘGAREK

DO

REKONSTRUKCJI STOLARKI OKIENNEJ W ZABYTKOWYM BUDYNKU DAWNEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO W BRANIEWIE

LOKALIZACJA: Braniewo,
powiat braniewski, woj. warmińsko - mazurskie

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA LISZEWSKIEGO
UL. Gdańska 19
14-500 Braniewo

AUTOR OPRACOWANIA:
mgr Sylwia Hliwiadczyń

Pracownia Arthur
Sylwia Hliwiadczyń
ul. Wenecka 1, 14-300 Morąg
tel. kom. 501-415-647
NIP: 741-202-60-53 REGON 363310831

MORĄG, październik 2022 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1. GLIFY OKIENNE
2. SZEROKOŚĆ SZPROSÓW OKIENNYCH
3. KLAMKI

OPIS TECHNICZNY

do „REKONSTRUKCJA STOLARKI OKENNEJ W ZABYTKOWYM BUDYNKU KOLEGIUM JEZUICKIEGO W BRANIEWIE”

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:


- 1.1. Zlecenie inwestora tj Powiat Braniewski, ul. Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
- 1.2. Wizja lokalna.
- 1.3. Pomiary stanu istniejącego obiektu.

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Aneks powstał po konsultacjach z WUOZ w Olsztynie. Przedmiotem niniejszego aneksu jest zamieszczenie informacji dotyczących glifów okiennych budynku kolegium oraz naniesienie sugerowanych przez w. w. Urząd poprawek do projektu odnośnie formy klamek i szerokości szprosów.

II. 1. GLIFY OKIENNE

Wykonano odkrywkę od strony wewnętrznej w miejscu glify okiennej. Odkrywka potwierdziła przypuszczenia odnośnie przemurowania węgarłów okiennych.



Odkrywka B/1

Odkrywka pokazuje wtórnie uzupełniony węgarłek okienny zaprawą cementowo – wapienną (1), narożniki wycinowane fragmentami współczesnej cegły słabo wypalonej (2). Bezpośrednio na tynku warstwa malarska żółta (3). Szpachle gipsowe (4), warstwa malarska biała (5).



Odkrywka B/1

Zdjęcie odkrywki w głąb węgarła, pokazuje, że węgarłek uzupełniono głównie zalepiając go dużą ilością zaprawy cementowo wapiennej.



Fot. 1. Braniewo, Hosianum po zniszczeniach wojennych. Widoczne zachowane mury obwodowe, bez stolarki otworowej i dachu.




Fot. 2. Braniewo, Hosianum po zniszczeniach wojennych. Po lewej stronie widoczny fragment elewacji tylnej budynku Hosianum.

PODSUMOWANIE:

Szerokość węgarów okiennych, została wtórnie zmniejszona poprzez uzupełnienie zaprawą cementowo – wapienną. Krawędź glifu przemurowano przy pomocy fragmentów współczesnej cegły maszynowej. Okna projektuje się do zastanej sytuacji po odbudowie budynku.

II. 2. SZEROKOŚĆ SZPROSÓW OKIENNYCH


Wobec sugestii WUOZ Olsztyn odnośnie szerokości szprosów, wniesiono uwagi, że szpros szerokości 24mm może być zbyt gruby i będzie wyglądał topornie zwłaszcza od strony wewnętrznej. Wobec tych uwag zmienia się szerokość szprosów na 20mm. Będą miały subtelniejszą formę i dodatkowo zmniejszą powierzchnię światła otworu.




Rysunek przedstawia zwężone szprosy z 24mm na 20mm. Forma i profile pozostają niezmienione.

II. 3. KLAMKI


W projekcie zmienia się formę klamek okiennych. Klamki jednoramienne zamienia się na klamki równoramienne, które mają formę bardziej historyzującą, nawiązującą do dawnych rozwiązań.



Przykładowy wzór klamki. Producent: „Zryw”
Producent klamek mosiężnych. Nr 9 klamka Basia.



STRONA WEWNĘTRZNA



Widok okna od strony wewnętrznej z klamkami równoramiennymi.